

تقرير معاينة

يشهد مكتب العساف للاستشارات الهندسية انه بعد الوقوف والمعاينة على مبني جمعية البر بوادي حلي (وقف الاحسان) والواقع بمركز حلي محافظه القنفذة والمكون من 3 ادوار مسلح وبطلب من جمعيه البر بوادي حلي .

وبعد المعاينة الظاهرية وجد أنه .

- المبني يحتاج عزل مائي الواح مبرين لمعالجه كامل التسريب لاماكن الضرر بالسطح

تاريخ التقرير

3 / 2 / 2025 م

محرر التقرير





بسم الله الرحمن الرحيم

شهادة ضمان عمارة مبنى الجمعية الاستثماري (الاحسان)

إقرار

الطرف الأول / مؤسسة ربوع السمو للمقاولات العامة ويمثلها السيد / محمد سمير .

الطرف الثاني / جمعية البر الأهلية بوادي حلي والمسجلة برقم (214) وسجلها الوطني الموحد (7001452080) والرقم الضريبي (310602522900013) هاتف (0500811262) ويمثلها الأستاذ / مقبول مطهر الدرهمي بصفته رئيس مجلس الإدارة.

تم الإقرار على أن يتم ضمان عمل مؤسسة / ورشة أفضل للنجارة بسجل تجاري رقم (4032283223) حسب ما هو موضح ادناه:

- تنظيف السطح من المخلفات والأتربة والشوائب .
- فرد مادة عزل من الشاش (خيش عازل) .
- فرد مادة عزل من الهنكل + التعشيش .
- فرد مادة من العزل السيكونبلاك + مادة الفوئام .
- عزل السطح بمادة الاكرليك المطاطي طبقتين .

فعلية تضمن مؤسسة ربوع السمو للمقاولات العامة أعمال مؤسسة / ورشة أفضل للنجارة من تاريخ انتهاء العمل حسب العقد المبرم مع المؤسسة المشغلة لمدة خمس سنوات فقط ويعتبر هذا الضمان سند تنفيذي بموجب الضمان وشروط الاتفاق .

- ملاحظة : الحفاظ على السطح من الاخرام بالدريل يسقط من الشهادة .

وعلى ذلك جرى التوقيع .

الطرف الثاني

جمعية البر الأهلية بوادي حلي

يمثلها الأستاذ / مقبول مطهر الدرهمي

الطرف الأول

مؤسسة ربوع السمو للمقاولات العامة

يمثلها السيد / محمد سمير

